الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات دورة:جوان 2014

الشعبة: تقني رياضي

المدة: 04سا و 30د

اختبار في مادة: تكنولوجيا (هندسة ميكانيكية)

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين الموضوع الأول نظام آلى لتقعير الصفائح

يحتوي ملف الدراسة على جزئين:

أ - الملف التقني: الصفحات (20/1، 20/2، 20/3، 20/4، 20/5 }

ب - ملف الأجوبة : الصفحات (20/6، 20/7، 8/20، 20/9، 20/10 }

ملاحظة: * لا يسمح باستعمال أية وثيقة خارجية عن الاختبار.

* يسلم ملَّف الأجوبة بكامل صفحاته { 20/6، 20/7، 20/8، 20/9، 20/10} }

أ - الملف التقني

1- وصف و تشغيل:

يمثل الشكل 1 الموجود على الصفحة 20/2 نظاما آليا لتقعير الصفائح . انطلاقا من صفائح معدنية على شكل أقراص لا يتعدى سمكها 2mm، يتم تقعيرها بواسطة جهاز التقعير لتصبح أغطية تستعمل في أجهزة مختلفة و ذلك في إطار عمل بسلسلة كبيرة.

تتم عملية التقعير حسب أربع مراحل أساسية:

-المرحلة الأولى: دفع الصفيحة إلى وضعية التقعير بواسطة الدافعة (V1) .

-المرحلة الثاتية: إنجاز التقعير بواسطة الجهاز .

-المرحلة الثالثة: صعود الغطاء المنجز إلى سطح الطاولة بواسطة نابض إرجاع (غير ممثل).

-المرحلة الرابعة: إخلاء الغطاء بواسطة الدافعة (V2).

2- منتج محل الدراسة:

نقرح در اسة جهاز تقعير صفائح معدنية الممثل في الصفحة 20/3.

3- سير الجهاز:

تتم عملية التقعير بواسطة المخرز المركب على الزالق (13). تنقل الحركة الدورانية من العمود المحرك (22) إلى العمود (2) بواسطة متسننات (5) و (6) و تحول هذه الحركة الدورانية إلى حركة إنتقالية للمخرز بواسطة ساعد و مدورة (7) و (16).

4 معطيات تقنية:

_ استطاعة المحرك Pm=1,5kw _ سرعة دوران المحرك Nm=750tr/mn

ـ المتسننات الأسطوانية ذات أسنان قائمة (5) و (6) و (6) و (6)

5- العمل المطلوب: 5-1- دراسة الإنشاء(13 نقطة)

أ- تحليل وظيفي: أجب مباشرة على الصفحتين 20/6 و 20/7.

ب تحلیل بنیوی:

* دراسة تصميمية جزئية: أتمم الدراسة التصميمية الجزئية مباشرة على الصفحة 20/8.


* دراسة تعريفية جزئية: أتمم الدراسة التعريفية الجزئية مباشرة على الصفحة 20/8.


5-2- دراسة التحضير: (7 نقاط)

أ - تكنولوجيا لوسائل وطرق الصنع: أجب مباشرة على الصفحة 20/9.

ب - آليات : أجب مباشرة على الصفحة 20/10.

نظام آلى لتقعير الصفائح






صفحة 3 من 20


	S 235	لجاف	1	31
	S 235	عقام	1	30
تجارة		مرزة	1	29
تجارة		لولب حلقة مرنة	4	28
تجـــارة		حلقة مرنة	1	27
تجارة		حلقة مرنة	2	26
تجارة		خابور متوازي	1	25
تجارة		خابور متوازي	1	24
تجارة		برغي	4	23
	30 Cr Mo 4	عمود محرف	1	22
تجارة		حلقة استناد	1	21
تجارة		حلقة كبح	1	20
تجارة		صامولة	1	19
تجارة		حلقة استناد	2	18
تجارة		صامولة	2	17
	30 Ni Cr 6	مدورة	1	16
	EN GJL 200	مزلقة	1	15
	C 40	محور	1	14
	EN GJL 200	الزالق	1	13
	Cu Sn 8 Pb	وسادة	2	12
	Cu Sn 8 Pb	وسادة ذات سند	2	11
تجارة		مرزة اسطوانية	1	10
تجارة		برغي الضبط	1	9
	30 Ni Cr 6	محور	1	8
	30 Ni Cr 6	ساعد	1	7
	25 Cr Mo 4	ترس	1	6
	25 Cr Mo 4	عجلة مسننة	1	5
	EN GJL 200	غطاء	1	4
	EN GJL 200	غطاء	1	3
	30 Ni Cr 4	عمود وسيطي	1	2
	EN GJL 200	هيكل	1	1
ملاحظات	المادة	تعيينات	العدد	رقم
	*		نة	III.
	از التقعير	- 6 - 5		۸r
<u> </u>				
		T	7	


ملف الموارد


d	a	b	S	j	k	
17 à 22	6	6	0,25	d - 3,5	d + 2,8	9
22 à 30	8	7	0,25	d – 4	d + 3,3 -	×
30 à 38	10	8	0,4	d - 5	d + 3,3	



ele t	d	t	D
nomin	20	3	40
	24	4	50
D 70	30	4	60
	36	5	70








ب ـ ملف الأجوبة

5-1- دراسة الإنشاء


4- أتمم الرسم التخطيطي الحركي:

أ- تحليل وظيفي

1- أكمل مخطط الوظيفة الإجمالية للنظام الآلي
 (علبة A-0)




2- أكمل المخطط التجميعي لجهاز التقعير بوضع مختلف الوظائف ثم صياغتها داخل الجدول:



صياغة الوظيفة	رمز الوظيفة


3- أتمم جدول الوصلات الحركية التالي:

الوسيلة	الرمز	اسم الوصلة	القطع
			(8)/(7)
			(8)/(16)
			(5)/(2)
			(15)/(13)



5 ـ التحديد الوظيفي للأبعاد :

1-5 أنجز سلسلة الأبعاد الخاصة بالشرط" Ja"على الرسم التالي ثم أكتب المعادلات الخاصة بهذا الشرط:



مبجل على الجدول التالي التوافقات المناسبة لـ $_1$ 0، و $_2$ 0 الموجودة على الرسم التجميعي صفحة 20/3 $_2$

النوع	تعيين التوافق	الأقطار
		Ø ₁
		Q_2
		Q_3

8- دراسة ميكانيكية للمقاومة: 8-1 تنقل الحركة إلى الزالق (13) بواسطة الساعد (7) .عند لحظة التقعير ، يقوم المخرز بالضغط على الصغيحة بقوة قدرها F=1350N نفرض أن مقطع الساعد (7) عبارة عن مستطيل (أنظر الشكل الموالي)	 6- در اسة المتسننات الأسطوانية ذات أسنان قائمة (5)،(6)}: 6-1- اتمم جدول المميزات التالي مع كتابة المعادلات والحسابات :
18	
أ- ما هو نوع التأثير الذي يخضع له الساعد (7)؟	
ب- احسب الإجهاد الناظمي σ (R) الذي يؤثر على الساعد (7).	
2-8 أثناء نقل الحركة الدورانية ، تخضع المرزة (29) لتأثير القص البسيط . إذا علمنا أن المزدوجة المنقولة تقدر بـ C=55Nm المقاومة التطبيقية للانزلاق Rpg = 90 N/mm ² و قطرالعمود (2) d ₂ = 22mm	a df da z d m (6) 120 2 (5)
احسب القطر الأدنى للمرزة (29) الذي يتحمل هذا التثير المسالة	2-6 احسب نسبة النقل ₆₋₅ .
	6-3 احسب سرعة دوران العمود (2):
	7- احسب مشوار المخرز C (انظر الصفحة 20/3)
	C =

ب- تحليل بنيوي:


. دراسة تصميمية جزئية:

لتحسين مردود جهاز التقعير (صفحة 20/3) و جعله أحسن وظيفيا ، نطلب:

- تغيير الوسادات (11) المستعملة في الوصلة المتمحورة بين العمود (2) و الهيكل (1) بمدحر جات ذات صف واحد من الكريات بتلامس نصف قطري.

- تغيير الوصلة الإندماجية القابلة للفك بين العجلة (5) و العمود (2) بحل آخر مستعينا بملف الموارد.

- ضمان الكتامة بواسطة الغطاء (32) و فاصل ذو شفتين من الجهة اليمني.





* دراسة تعريفية جزئية:

مستعينا بالرسم التجميعي (صفحة 20/3)، أكمل الرسم التعريفي للزالق (13) بمقياس 2:1 حسب: المسقط الأمامي بقطاع

- المسقط العلوي


- وضع السماحات الهندسية (بدون قيم) و رموز الخشونة (بدون قيم).





2-5- دراسة التحضير

أ- تكثولوجيا لوسائل و طرق الصنع: نريد دراسة وسائل وطرق صنع المحور (8) المنجز من مادة 30NiCr6 كما يبينه الرسم التعريفي الموالي مع العلم أن السطوح المرقمة هي السطوح المشغلة و أن سلسلة التصنيع صغيرة يقدر السمك الإضافي بـ 1mm.




1 - إشرح تعيين مادة صنع المحور (8) 30NiCr6

2 - أعط أبعاد الخام للمحور (8)
$$\emptyset$$
 = mm

3 - استعمل العلامة (x) في الخانة المناسبة لاختيار وحدات التشغيل المناسبة لصنع المحور (8)

وحدة التصحيح	وحدة التجويف	وحدة الخراطة	وحدة التقريز	وحدة التثقيب

4 - أكمل جدول سير الصنع الموالي للمحور (8)



منصب العمل	العمليات	المرحلة
منصب المراقبة	مراقبة الخام	100
منصب التفريز	18 -17-16 -15- 9 -8	400

) في وضعية سكونية (إيزوستاتية)	5 ـ ضع المحور (8
و (2) مع تمثيل أدوات القطع	لإنجاز السطوح (1)
التشغيل و تسجيل أبعاد الصنع	المناسبة في وضعية
	بدون قيم (شكل1)

الصنع	ابعاد	لمراقبة	اسبة	ں المذ	القياس	جهزة	هي ا	6 ـ ما
		:(2	و (2	ر1) ر	بطوح	باز الس	ة باند	الخاص

	1115
 •	(1)

ب - آليات:

بعد الإعلان عن وجود الصفيحة بواسطة الكاشف (p) و بالضغط على الزر (dcy) تنطلق الدورة حيث تدفع الصفيحة المعدنية إلى وضعية العمل بواسطة الدافعة (V_1) وعند تلامس ساق الدافعة (V_1) بالملتقط (a_1) تنظلق المحرك (Mt) في الدوران و ينقل الحركة إلى ترجع الساق لتلامس الملتقط (a_0) وفي هذه اللحظة ينطلق المحرك (Mt) في الدوران و ينقل الحركة إلى المخرز الذي ينزل للقيام بعملية التقعير .


تلامس المخرز بالملتقط (c) في نهاية صعوده يسبب توقف المحرك و خروج ساق الدافعة (V2) لإخلاء الصفيحة المقعرة نحو صندوق التخزين.


عند تلامس ساق الدافعة (V_2) بالملتقط (b_1) ترجع الساق لتلامس الملتقط (b_0) وتنتهي الدورة .

1 - أتمم المخطط Grafcet (م ت م ن) مستوى 2 الخاص بالنظام.


2 - أربط الدافعة V_1 بموزع 5/2 في الحالتين.


الحالة الأولى





الحالة الثانية





الموضوع الثانى نظام آلى للتلولب الداخلي

يحتوى ملف الدراسة على جزئين:

أ _ الملف التقني: الصفحات { 20/11، 20/12، 20/13، 20/14} }

ملف الأجوية: الصفحات { 20/16، 20/17، 20/18، 20/19، 20/20}

ملاحظة: * لا يسمح باستعمال أية وثيقة خارجية عن الاختبار

* يسلم ملف الأجوية بكامل صفحاته { 20/16، 20/17، 20/18، 20/19، 20/20 }

أ ـ الملف التقني

1 - وصف و تشغيل:

يمثل الشكل 1 الموجود على الصفحة 20/12 نظاما آليا يقوم بإنجاز لولبة داخلية على قطع مثقوبة مسبقا بسلسلة

تتم عملية التلولب حسب خمس مر احل أساسية:

-المرحلة الأولى: دفع القطعة نحو وضعية العمل بواسطة الدافعة (V1).

-المرحلة الثانية: تثبيت القطعة بو اسطة الدافعة (V).

-المرحلة الثالثة: انجاز التلولب.

-المرحلة الرابعة: فك القطعة.

-المرحلة الخامسة: إخلاء القطعة .

<u>2 - منتج محل الدراسة:</u> نقتر ح دراسة جهاز التلولب الداخلي الممثل على الصفحة 20/13.

<u>3 - سير الجهاز :</u>

تتم عملية التلولب الداخلي بإعطاء الأداة (غير ممثلة) حركتين:

- حركة دورانية (حركة القطع) بواسطة متسننات (3) و (4) إنطلاقا من المحرك (Mt_1) .

- حركة إنتقالية (حركة التغذية) بواسطة نظام برغى - صامولة الممثل بالقطع(9)و(7) إنطلاقا من المحرك(Mto) (غير ممثل على الرسم التجميعي).

4 ـ معطيات تقنية:

 N_{m} = 750 tr/mn مرك المحرك – P_{m} =1,5kw (Mt₁) – سرعة دوران المحرك

_ المتسننات الأسطوانية ذات أسنان قائمة (3) و (4): m=3mm $d_3 = 114 \text{mm}$

a=120mm r = 0.32

5- العمل المطلوب

5-1- دراسة الإنشاء (13 نقطة)

أ- تحليل وظيفى: أجب مباشرة على الصفحتين 20/16 و20/17.

ب- تحلیل بنیوی:


دراسة تصميمية جِرْئية: أتمم الدراسة التصميمية الجزئية مباشرة على الصفحة 20/18.


* دراسة تعريفية جزئية: أتمم الدراسة التعريفية الجزئية مباشرة على الصفحة 20/18.

5-2- دراسة التحضير: (7 نقاط)

أ - تكنولوجيا لوسائل وطرق الصنع: أجب مباشرة على الصفحة 20/19.


ب - أليات: أجب مباشرة على الصفحة 20/20.








تجارة		حلقة مرنة	1	38
	S 235	الجاف المرات	1	37
	S 235	الجاف المالية	1	36
تجـــارة	3 233	برغي التجميع	4	35
<u> </u>		برعي التجميع التجميع	4	34
<u> </u>		برعني التجميع	4	33
<u> </u>		برغي التجميع برغي التجميع المبع التموضع برغي التفريغ برغي الملء فاصل الكتامة	2	32
		ابر عني التجميع	1	31
تجارة تجارة		اصبع التموضع	1	30
		برعي العربع	1	
تجارة		ا بر عي الم <i>نء</i> ا دا العالمات ا	1	29
تجـــارة تجـــارة		فاصل الكتامة	2	28
		برغي التجميع فاصل الكتامة	1	26
		فاصل الكتامة	1	25
تجارة	C 225	الجاف الكتامة	1	
	S 235	ا جاف ا اجاف	1	24
* 1 - *	S 235	بجاف حلقة مرنة	1	23
تجارة		-		_
تجـــارة		حلقة مرنة	1	21
تجارة		خابور متوازي	1	20
تجـــارة		خابور متوازي مدحرجة مدحرجة	1	19
تجارة		مدحرجة	2	18
تجارة	0.00	مدحرجه		17
	C 30	عطاء	1	16
	C 30	عطاء	1	15
	Cu Sn 9 P	سند الضبط	1	14
تجارة		صامولة	1	13
تجارة	EN 0 11 000	برغي الضبط	1	12
	EN GJL 200	قاعدة	1	11
	Cu Sn 9 P	وسادة ذات سند	2	10
	30 Ni Cr 6	برغي التشغيل	1	9
	EN GJL 200	مزلقة	1	8
	EN GJL 200	ا زالق		
	AlSi13	غطاء علاء	1	6
	30 Cr Mo 4	عمود محرك	1	5
	25 Cr Mo 4	عجلة مسننة	1	3
	25 Cr Mo 4	ترس عمود حامل الأداة	1	2
	30 Cr Mo 4 AlSi13	عمود حامل الاداه	1	1
. ()	+			
ملاحظات	المادة	ٽ <u>حينا</u> ٽ	العدد	الرقم
	\$ * 4 . b4			اللغة
	التلولب الداخلي	÷ +	\neg	Ar


ملف الموارد













ب ـ ملف الأجوبة 5-1- دراسة الإنشاء

أ- تحليل وظيفي


1- أكمل مخطط الوظيفة الإجمالية للنظام الآلي (علبة O-A)




4 أتمم الرسم التخطيطي الحركي



2- أكمل مخطط الوظائف التقنية (FAST) لجهاز التلولب الداخلي



5- التحديد الوظيفي للأبعاد :1-5 أنجز سلسلة الأبعاد الخاصة بالشرط " Ja "على الرسم التالي ثم أكتب المعادلات الخاصة بهذا الشرط:



زالق و مزنقة [2-5 علما أن التوافق الموجود بين (11) و (8) هو: 78H7g6 حيث:

$$78g6 = 78^{-29}$$
 $78H7 = 78^{+30}$

-أحسب الخلوص الأقصى و الخلوص الأدنى ثم استنتج نوع التوافق.

	_


3- أتمم جدول الوصلات الحركية التالي:

الوسيلة	الرمز	اسم الوصلة	القطع
			(5)/(3)
			(11)/(9)
			(8)/(7)
			(7)/(9)

7- در اسة ميكانيكية للمقاومة : نفرض أن العمود (2) عبارة عن عارضة أفقية تحت تثير الانحناء المستوي البسيط وخاضع للجهود التالية: F _A = 840N F _B = 840N F _C = 1680N wha القوى → 1 cm → 1 cm → 20000 N.mm → 1 cm المخططات البيانية لها. المخططات البيانية لها. - حساب الجهود القاطعة و عزوم الإنحناء ثم أرسم	6- در اسة المتسننات الأسطوانية ذات أسنان قائمة {(3)،(4)}: 6-1- أتمم جدول المميزات التالي مع الحسابات :
- حساب عزوم الإنحناء المخططات البيانية للجهود القاطعة و عزوم الإنحناء المخططات البيانية للجهود القاطعة و عزوم الإنحناء المخططات البيانية المخططات المخططات البيانية المخططات المخطات المخططات المخططات المخططات المخططات المخططات المخططات المخطات المخططات المخطات المخططات المخطات المخططات المخطات المخطات المخططات المخططات المخططات المخطط	a df da z d m 114 (3) 3 (4) (2) عقد وران العمود (2):
T X X O X	6-3 أحسب المزدوجة C على مستوى الترس (3): 4-4 أحسب الجهد المماسي T المؤثر على مستوى الترس(3):

ب- تحلیل بنیوی:

- * دراسة تصميمية جزئية: لتحسين المجموعة الجزئية على مستوى عمود الخروج (2) لجهاز التلولب الداخلي و نظرا لوجود جهود محورية ناتجة عن عملية القطع نطلب:
- تعويض المدحرجات (18) بمدحرجات ذات دحاريج مخروطية لضمان الوصلة المتمحورة بين(2) و {(1)/(6)} - وضع التوافقات المناسبة لتركيب هذه المدحرجات.
 - أنجز الوصلة الإندماجية بين العجلة (4) و العمود (2).
 - ضمان كتامة الجهاز.




دراسة تعريفية جزئية:

مستعينا بالرسم التجميعي (صفحة 20/13)، أكمل الرسم التعريفي للغطاء (16) بمقياس 2:1 حسب:

-المسقط الأمامي بقطاع - نصف مسقط أيس


وضع: *الأبعاد الوظيفية الخاصة بالأقطار .



2-5- دراسة التحضير:

أ- تكنولوجيا لوسائل و طرق الصنع:

نريد دراسة وسائل و طرق صنع الترس(3) المنجز من مادة 25CrMo4 كما يبينه الرسم التعريفي الموالي مع العلم أن السطوح المرقمة هي السطوح المشغلة و أن سلسلة التصنيع صغيرة السمك الإضافي للتشغيل يقدرب :mm1.5






m=3 z=38 Ra=3.2 سماح عام=0.1±

1- إشرح تعيين مادة صنع الترس (3):25CrMo4

4 - ضع الترس(3)في وضعية سكونية (ايز وستاتية)
 إنجاز السطوح(1)و(3)مع تمثيل أدوات القطع المناسبة
 في وضعية التشغيل و تسجيل أبعاد الصنع

2- أرسم الشكل الأولي لخام الترس(3) مع تحديد أبعاده:





3- أتمم جدول سير الصنع التالى:


	المنصب	العمليات	المرحلة
	مركز المراقبة	مراقبة الخام	100
			200
			300
i I			400
			500
	مركز المراقبة	مراقبة نهائية	600


5ـ أحسب سرعة الدوران(N)للترس وسرعة التغذية (Vf) عند إنجاز السطح (1) علما أن Vc=80m/mn والتقدم في
ألورة f=0.2mm/tr

ب - آليات:

بعد الإعلان عن وجود القطعة بو اسطة الكاشف (p) الموجود تحتها و الضغط على الزر (dcy) ، تدفع القطعة نحو وضعية العمل بخروج ساق الدافعة (V_1) .

- عند تلامس الساق بالملتقط (a1) تخرج ساق الدافعة (V2) لتثبيت القطعة .
 - ، تلامس الساق بالملتقط (b_1) يؤدي إلى رجوع ساق الدافعة (V_1) .
- عند تلامس الساق بالملتقطُ (\mathbf{a}_0) ينطلق المحركان (\mathbf{Mt}_1) و أ(\mathbf{Mt}_2) في الدور ان للقيام بعملية التلولب الداخلي للقطعة
 - عند تلامس جهاز التلولب الداخلي بالملتقط (C1)يتغير اتجاه دوران المحركين لرجوع الأداة.
 - . تلامس الجهاز بالملتقط ((c_0) يؤدي إلى رجوع ساق الدافعة ((V_2) .
 - عند تلامس الساق بالملتقط (b₀) تنتهي الدورة.





سلم التنقيط

وزارة التربية الوطنية الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

دورة: جوان 2014

امتحان: بكالوريا التعليم الثاثوي

المادة: تكنولوجيا

الشعبة: تقتي رياضي / هندسة ميكاتيكية

الموضوع الأول: نظام آلي للتقعير

20/13	دراسة الإنشاء
20/07	دراسة التحضير
20/20	المجموع

07	,	دراسة التحضير	13	9	دارسة الإنشاء
04	ل الصنع	أـ تكنولوجيا لوسائل و طرة	07	أ- التحليل الوظيفي	
	0.625	5 ×0.125 - 1		0.25	- 1
	0.5	2 × 0.25 - 2		0.75	5×0.1 + 0.25 - 2
	0.25	2 ×0.125 - 3		0.5	4 ×0.125 - 3
	0.75	3 × 0.25 - 4		0.5	4 ×0.125 - 4
	1.5	0.5+ 0.25 + 0.75 - 5		0.5	0.25 + 0.25 -1-5
	0.375	0.25 + 0.125 - 6		0.375	3 × 0.125 -2- 5
03		ب - الآليات		1.75 2×7×0.125	
	2	-1		0.25	2 × 0.125 -2-6
	1	0.5 + 0.5 - 2		0.25	2 × 0.125 -3-6
				0.25	2 ×0.125 - 7
				0.625	2 ×0.25 + 0.125 -1-8
				1	4 × 0.25 -2- 8
			06	ۣي	ب ـ التحليل البنيو
			03.5	عُيث	دراسة تصميمية جز
				2	تركيب المدحرجات
				1	الوصلة الاندماجية
				0.5	الكتامة
			02.5		
				2	تمثيل المساقط
				0.5	السماحات و الخشونة


ب ـ ملف الأجوبة

5-1- دراسة الانشاء


أ- تحليل وظيفي

4- أتمم الرسم التخطيطي الحركي

1- أكمل مخطط الوظيفة الإجمالية للنظام الالي
 (علبة A-0)




2- أكمل المخطط التجميعي لجهاز التقعير بوضع مختلف الوظائف ثم صياغتها داخل الجدول:




صياغة الوظيفة	رمز الوظيفة
تقعير الصفائح	FP ₁
تحويل حركة دورانية إلى انتقالية	FP ₂
ربط المحرك بالجهاز	FC ₁
تركيب المخرز على الجهاز	FC_2
مقاومة المحبط الخارجي	FC ₃

3- أتمم جدول الوصلات الحركية التالي:

الوسيلة	الرمز	اسم الوصلة	القطع
- وسادة		متمحورة	(8)/(7)
تسطيح+9+9+20+21	1	اندماجية	(8)/(16)
مرزة		اندماجية	(5)/(2)
توجيه بمجرى غنفري	4	انز لاقية	(15)/(13)



5- التحديد الوظيفي للأبعاد :
 1-5 أنجز سلسلة الأبعاد الخاصة بالشرط " Ja"على الرسم التالي ثم أكتب المعادلات الخاصة بهذا الشرط :




 $Ja_{\text{maxi}} = a_{14\text{maxi}} - (a_{17\text{mini}} + a_{18\text{mini}})$ $Ja_{\text{mini}} = a_{14\text{mini}} - (a_{1/\text{max}} + a_{18\text{maxi}})$

مجل على الجدول التالي التو افقات المناسبة لـ \mathbb{Q}_1 ، \mathbb{Q}_2 و \mathbb{Q}_3 الموجودة على الرسم التجميعي صفحة 20/3

النوع	تعيين التوافق	الأقطار
بخلوص	Ø - H7f7	Ø ₁
بالثند	Ø - H7m6	Q_2
بخلوص	Ø - H7g6	Ø ₃

8- در اسة ميكانيكية للمقاومة: 8-1 تنقل الحركة إلى الزالق (13) بواسطة الساعد (7) عند لحظة التقعير ، يقوم المخرز بالضغط على الصفيحة بقوة قدر ها F=1350N

نفرض أن مقطع الساعد (7) عبارة عن مستطيل (أنظر الشكل الموالي)



أ- ما هو نوع التأثير الذي يخضع له الساعد (7)؟ الإنضغاط البسيط

بوت المسب الإجهاد الناظمي σ (R) الذي يؤثر على الساعد (7).

$$\sigma = \frac{F}{S} = \frac{1350}{18 \times 5} = 15 \text{N/mm}^2$$

2-8 أثناء نقل الحركة الدورانية ، تخضع المرزة (29) لتأثير القص البسيط إذا علمنا أن المزدوجة المنقولة تقدر بـ C=55Nm المقاومة التطبيقية للانزلاق $d_2 = 22mm$ و قطر العمود (2) $d_2 = 22mm$ المشار الأدنى للمرزة (29) الذي يتحمل هذا d_{mini}

$$C = F \times \frac{d_2}{2} \Rightarrow F = \frac{2c}{d_2} = \frac{2.55.10^3}{22} = 5000N$$

$$\frac{F}{2S_{29}} \le R_{pg} \Rightarrow S_{29} \ge \frac{F}{2Rpg} = 27,77mm^2$$

$$S_{29} = \frac{\pi d_{29}^2}{4} \Rightarrow d_{29\text{mini}} = \sqrt{\frac{4S}{\pi}} = 5,94\text{mm}$$

6- در اسة المتسننات الأسطو انية ذات أسنان قائمة {(5)،(6)}:

6-1- أتمم جدول المميزات التالي مع كتابة المعادلات والحسابات:

$$a = \frac{d_5 + d_6}{2} \Rightarrow d_5 = 2a - d_6$$

$$d_5 = 240 - 40 = 200 \text{mm}$$

$$z_6 = \frac{d_6}{m} = \frac{40}{2} = 20$$
 dents

$$z_5 = \frac{d_5}{m} = \frac{200}{2} = 100$$
 dents

$$da_5 = d_5 + 2 \times m = 200 + 4 = 204$$
mm
 $da_6 = d_6 + 2 \times m = 40 + 4 = 44$ mm
 $df_5 = d_5 - 2.5 \times m = 200 - 5 = 195$ mm
 $df_6 = d_6 - 2.5 \times m = 40 - 5 = 35$ mm

а	df	da	Z	d	m	
120	35	44	20	40	2	(6)
120	195	204	100	200		(5)

2-6 أحسب نسبة النقل r₆₋₅:

$$r_{6-5} = \frac{d_6}{d_5} = \frac{40}{200} = \frac{1}{5}$$

3-6 أحسب سرعة دوران العمود (2):

$$N_6 = N_m = 750 \text{tr/mn}$$

$$N_2 = N_5 = N_6 \times r_{6-5} = 750 \times \frac{1}{5} = 150 \text{tr/mn}$$

7- أحسب مشوار المخرز C:

$$C = 2 \times r = 2 \times 52 = 104 \text{mm}$$

5-1- دراسة الإنشاء:


ب- تحلیل بنیوی:

* دراسة تصميمية جزئية

لتحسين مردود جهاز التقعير (صفحة 20/3) و جعله أحسن وظيفيا ، نطلب:

- تغيير الوسادات (11) المستعملة في الوصلة المتمحورة بين العمود (2) و الهيكل (1) بمدحر جات ذات صف واحد من الكريات بتلامس نصف قطري.
 - تغيير الوصلة الإندماجية القابلة للفك بين العجلة (5) و العمود (2) بحل آخر مستعينا بملف الموارد.


- ضمان الكتامة بواسطة الغطاء (32) و فاصل ذو شفتين من الجهة اليمني.




* دراسة تعريفية جزئية:

مستعينا بالرسم التجميعي (صفحة 20/3)، أكمل الرسم التعريفي للزالق(13) بمقياس 2:1 حسب: -المسقط الأمامي بقطاع

- المسقط العلوي
- وضع السماحات الهندسية(بدون قيم) و رموز الخشونة (بدون قيم).




В



2-5- دراسة التحضير

أ- تكنولوجيا لوسائل و طرق الصنع:


نريد دراسة وسائل وطرق صنع المحور (8) المنجز من مادة 30NiCr6 كما يبينه الرسم التعريفي الموالي مع العلم أن السطوح المرقمة هي السطوح المشغلة و أن سلسلة التصنيع صغيرة يقدر السمك الإضافي بـ 1mm.




1 - إشرح تعيين مادة صنع المحور (8) 30NiCr6 كروم المربون - Cr : نيكل - Cr : كروم صلب ضعيف المزج –30: 0.3% من نيكل.

2 ـ أعط أبعاد الخام للمحور (8) L= 105 mm Ø = 40 mm

3 - استعمل العلامة (x) في الخانة المناسبة لاختيار وحدات التشغيل المناسبة لصنع المحور (8)



4 - أكمل جدول سير الصنع الموالى للمحور (8)



منصب العمل	العمليات	المرحلة
منصب المراقبة	مراقبة الخام	100
منصب الخراطة	12-11-10-5-4-3-2-1	200
منصب الخراطة	14-13-7-6	300
منصب التفريز	18 -17-16 -15- 9 -8	400
منصب المراقبة	مر اقبة نهائية	500

5 - ضع المحور (8) في وضعية سكونية (إيزوستاتية) لإنجاز السطوح (1) و (2) مع تمثيل أدوات القطع المناسبة في وضعية التشغيل مع تسجيل أبعاد الصنع بدون قيم. (شكل1)

6 ـ ما هي أجهزة القياس المناسبة لمراقبة أبعاد الصنع الخاصة بانجاز السطوح (1) و (2):

- البعد (1) : قدم القياس

- البعد(2) : ميكرومتر — CMD

ب - آليات:


بعد الإعلان عن وجود الصفيحة بواسطة الكاشف (p) و بالضغط على الزر (dcy) تنطلق الدورة حيث تدفع الصفيحة المعدنية إلى وضعية العمل بواسطة الدافعة (V_1) وعند تلامس ساق الدافعة (V_1) بالملتقط (v_1) وغي هذه اللحظة ينطلق المحرك (v_1) في الدوران و ينقل الحركة إلى المخرز الذي ينزل للقيام بعملية التقعير .

تلامّس المخرز بالملتقط (c) في نهاية صعوده يسبب توقف المحرك و خروج ساق الدافعة (V_2) لإخلاء الصفيحة المقعرة نحو صندوق التخزين.


عند تلامس ساق الدافعة (V_2) بالملتقط (b_1) ترجع الساق لتلامس الملتقط (b_0) وتنتهي الدورة .


1 ـ أتمم المخطط (م ت م ن) مستوى 2 الخاص
 بالنظام .

ربط الدافعة V_1 بموزع 5/2 في الحالتين.



الحالة الثانية





سلم التنقيط

وزارة التربية الوطنية الديوان الوطني للامتحانات و المسابقات

دورة: جوان 2014

امتحان: بكالوريا التعليم الثاثوي

المادة: تكنولوجيا

الشعبة: تقتي رياضي / هندسة ميكانيكية

الموضوع الثاثي: نظام آلي للتلولب الداخلي

20/13	دراسة الإنشاء
20/07	دراسة التحضير
20/20	المجموع


07		دراسة التحضير	13	دارسة الإنشاء	
04	أ ـ تكنولوجيا لوسائل و طرق الصنع		07	ا- التحليل الوظيفي	
	0.625	5 ×0.125 - 1		0.25	-1
	0.625	5 × 0.125 - 2		0.75	6×0.125 - 2
	0.5	4 ×0.125 - 3		0.5	4 × 0.125 - 3
	1.5	0.5+0.25+0.75 - 4		0.625	5 × 0.125 - 4
	0.5	4 ×0.125 - 5		0.5	0.25 + 0.25 -1-5
	0.25	2 ×0.125 - 6		0.375	3 × 0.125 -2-5
03		ب - الآليات		1.75	2×7 ×0.125 -1-6
	2	-1		0.25	2 × 0.125 -2-6
	0.25	-2		0.25	2 × 0.125 -3-6
	0.75	- 3		0.25	2 × 0.125 -4-6
				1.5	2 ×0.25 + 2 ×0.5 - 7
			06	ب ـ التحليل البنيوي	
			03.5	دراسة تصميمية جزئية	
				2.5	تركيب المدحرجات +توافقات
				0.5	الوصلة الاندماجية
				0.5	الكتامة
			02.5		در اسة تعريفية جزئ
				2	تمثيل المساقط
				0.5	السماحات و الخشونة

ب ـ ملف الأجوية 5-1- دراسة الانشاء


أ- تحليل وظيفي

1- أكمل مخطط الوظيفة الإجمالية للنظام الآلي






2- أكمل مخطط الوظائف التقنية لجهاز التلولب الداخلي



أتمم جدول الوصلات الحركية التالئ:


الوسيلة	الرمز	اسم الوصلة	القطع
خابور +حلقة مرنة+لجاف		اندماجية	(5)/(3)
وسادات ذات مسند		متمحورة	(11)/(9)
سطوح شبه منحرفة الشكل	4	انزلاقية	(8)/(7)
لولبة(برغي - صامولة)	4	لولبية	(7)/(9)

4 أتمم الرسم التخطيطي الحركي



5- التحديد الوظيفي للأبعاد:

5-1 أنجز سلسلة الأبعاد الخاصة بالشرط " Ja "على الرسم التالي ثم أكتب المعادلات الخاصة بهذا الشرط:



 $Ja_{\text{maxi}} = a_{11\text{maxi}} - (a_{10\text{mini}} + a_{10}, a_{10})$ $Ja_{mini}=a_{11mini}-(a_{10maxi}+a_{10maxi})$

زالق و مزنقة 2-5 علما أن التوافق الموجود بين (11) و (8)هو: 78H7g6 حيث:

$$78g6 = 78^{-10} \ 78H7 = 78^{+30}$$

-أحسب الخلوص الأقصى و الخلوص الأدنى ثم استنتج نوع التوافق

 $J_{\text{max}} = AI_{\text{max}} - Ar_{\text{min}} = 78.030 - 77.971 = 0.059 \text{mm}$ $J_{min} = AI_{min} - Ar_{max} = 78-77.990 = 0.010$ mm نستخلص أن التوافق بخلوص

6- دراسة المتسننات الأسطوانية ذات أسنان قائمة {(3)،(4)}:

{(3)،(4)}: 6-1- أتمم جدول المميزات التالي مع الحسابات:

$$a = \frac{d_4 - d_3}{2} \Rightarrow d_4 = 2a + d_3 = 354mm$$

$$z_3 = \frac{d_3}{m} = \frac{114}{3} = 38$$

$$z_4 = \frac{d_4}{m} = \frac{354}{3} = 118$$

$$da_3 = d_3 + 2 \times m = 114 + 6 = 120 \text{mm}$$

$$da_4 = d_4 - 2 \times m = 354 - 6 = 348$$
mm
 $df_3 = d_3 - 2.5 \times m = 114 - 7.5 = 106.5$ mm
 $df_4 = d_4 + 2.5 \times m = 354 + 7.5 = 361.5$ mm

а	df	da	Z	d	m	
120	106.5	120	38	114	3	(3)
	361.5	348	118	354	3	(4)

6-2 أحسب سرعة العمود (2):

$$r = \frac{N_2}{N_5} = 0.32 \Rightarrow$$

$$N_2 = N_5 \times r = 750 \times 0.32 = 240 \text{tr/mn}$$

$$C = \frac{P}{\omega} = \frac{30 \times P}{\pi \times N}$$

$$C = \frac{30 \times 1.5 \times 10^{3}}{3.14 \times 750} = 19.10 \text{ N m}$$

$$\frac{1}{1} = 19.10 \text{ N m}$$

$$C = T \times \frac{d_3}{2} \Rightarrow T = \frac{2 \times C}{d_3}$$

$$T = \frac{2 \times 19.10 \times 10^3}{114} = 335.08N$$

7- در اسة ميكانيكية للمقاومة:

نفرض أن العمود (2) عبارة عن عارضة أفقية تحت نفرض أن العمود (2) عبارة عن عارضة أفقية تحت تأثير الانحناء المستوي البسيط وخاضع للجهود التالية: $|\vec{F}_A| = 840N$ $= ||\vec{F}_B|| = 840N + 16m$ سلم القوى \longrightarrow = 16m = 1


نب الجهود الفاطعة:
$$T = +F_{A} = +840N$$
 AC طقة

حساب عزوم الإنحناء الطريقة 1

$$0 \le x \le 50$$
 $Mf = -F_A \cdot x \begin{cases} x = 0 \Rightarrow Mf = 0 \\ x = 50 \Rightarrow Mf = -42000Nmm \end{cases}$
 $Mf = -F_A \cdot x + F_c (x - 50)$
 $\begin{cases} x = 50 \Rightarrow Mf = -42000Nmm \\ x = 100 \Rightarrow Mf = 0 \end{cases}$


$$0 \le x_1 \le 50$$
 AC المنطقة $Mf_1 = -F_A.x_1 \begin{cases} x_1 = 0 \Rightarrow Mf_1 = 0 \\ x_1 = 50 \Rightarrow Mf_1 = -42000Nmm \end{cases}$

$$0 \le x_2 \le 50$$
 $M_2 = -F_A(50 + x_2) + F_C x_2 \begin{cases} x_2 = 0 \Rightarrow M_2 = -42000 \text{Nm} \\ x_2 = 50 \Rightarrow M_2 = 0 \end{cases}$ CB



ب- تحليل بنيوي:


- * دراسة تصميمية جزئية: التحسين المجموعة الجزئية على مستوى عمود الخروج (2) لجهاز التلولب الداخلي و نظرا لوجود جهود محورية ناتجة عن عملية القطع نطلب:
- تعويض المدحر جات (18) بمدحر جات ذات دحاريج مخروطية لضمان الوصلة المتمحورة بين (2) و ((1)/(6))
 - وضع التوافقات المناسبة لتركيب هذه المدحرجات.
 - أنجز الوصلة الإندماجية بين العجلة (4) و العمود (2).
 - ضمان كتامة الجهاز



دراسة تعريفية جزئية:

مستعينا بالرسم التجميعي (صفحة 20/13)، أكمل الرسم التعريفي للغطاء (16) بمقياس 2:1 حسب:


-المسقطُ الأمامي بقطّاع - نصف مسقط أيسر



2-5- دراسة التحضير:

أ- تكنولوجيا لوسائل و طرق الصنع:

نريد دراسة وسائل و طرق صنع الترس(3) المنجز من مادة 25CrMo4 كما يبينه الرسم التعريفي الموالي مع العلم أن السطوح المرقمة هي السطوح المشغلة و أن سلسلة التصنيع صغيرة السمك الإضافي للتشغيل يقدرب. :mm1.5







m=3 z=38 Ra=3.2 سماح عام=0.1±

1- إشرح تعيين مادة صنع الترس (3):25CrMo4 صلب ضعيف المزج –25: 0.25%من الكربون Cr : كروم- Mo :موليبدان- 4 : 1% من الكروم

4 ضع الترس(3)في وضعية سكونية (ايزوستاتية) لإنجاز السطوح (1)و (3)مع تمثيل أدوات القطع المناسبة في وضعية التشغيل و تسجيل أبعاد الصنع.



2- أرسم الشكل الأولي لخام الترس(3) مع تحديد أبعاده:



3- أتمم جدول سير الصنع التالي:

المنصب	العمليات	المرحلة
مركز المراقبة	مراقبة الخام	100
خراطة	2	200
خراطة	3 - 1	300
تفريز	7 -6 - 5	400
تفريز	4	500
مركز المراقبة	مراقبة نهائية	600

5- أحسب سرعة الدور ان (N) الترس و سرعة التغذية (Vf) عند إنجاز السطح (1) علما أنVc=80m/mn و التقدم في الدورة

 $N = \frac{1000 \times Vc}{\pi \times d} = \frac{1000 \times 80}{3.14 \times 120} = 212.31 tr/mn$ $Vf = N \times f = 212.31 \times 0.2 = 42.46 mm/mn$ $O = C \times d$ $O = C \times d$ O

قدم القياس - ميكرومتر داخلي -TLD

ب - آليات:

بعد الإعلان عن وجود القطعة بواسطة الكاشف (p) الموجود تحتها و بالضغط على الزر (dcy) ، تدفع القطعة نحو وضعية العمل بخروج ساق الدافعة (V1)

- عند تلامس الساق بالملتقط (a1) تخرج ساق الدافعة (V2) لتثبيت القطعة .
 - تلامس الساق بالملتقط (b_1) يؤدي إلى رجوع ساق الدافعة (V_1).
- عند تلامس الساق بالملتقط (a0) يُنطلق المحركان (Mt1) و (Mt2) في الدوران للقيام بعملية التلولب الداخلي القطعة
 - عند تلامس جهاز التلولب الداخلي بالملتقط (c1) يتغير اتجاه دوران المحركين لرجوع الأداة .
 - ، تلامس الجهاز بالملتقط (c_0) يؤدي إلى رجوع ساق الدافعة (V_2) .
 - عند تلامس الساق بالملتقط (bo) تنتهى الدورة .

1 - أتمم المخطط (م ت م ن) مستوى 2 الخاص 2- ما هو نوع الدافعة V2 :

